


槓桿式量錶

指示量錶

配件 (選購品)

槓桿式量錶用




■ 替換測頭

零件No.一覽表及測頭的外觀尺寸圖請參閱第F-68頁。



■ 固定裝置



■ 圓盤扳手




■ 附鳩尾槽桿



夾桿徑 ød	附鳩尾槽桿 (單品)	螺帽 (單品)	套組 (附鳩尾槽桿 + 螺帽)
	零件No.		
ø4	No.21CAB106	No.190322	No.21CZB131
ø6	No.21CAB103	No.190322	No.21CZB128
ø8	No.21CAB104	No.190322	No.21CZB129
ø9.52	No.21CAB105	No.190322	No.21CZB130

■ 界限




界限 No.21AAB363

■ 支架




■ 通用支架 (附鳩尾槽)

將通用支架安裝於槓桿式量錶的鳩尾板，可使量錶前端自由旋轉。因此，可用於銑床等工具機的加工物安裝及中心對位。亦可保護槓桿式量錶，免於意外撞擊。



■ 中心支架

中心支架可安裝於槓桿式量錶的鳩尾板，進而允許廣範圍直徑的中心對位作業。




槓桿式量錶

口袋型槓桿式量錶

配件 (選購品)

口袋型槓桿式量錶用



■ 替換測頭

零件No.一覽表及測頭的外觀尺寸圖請參閱第F-72頁。



■ 支架



■ 測桿





■ 通用支架 (附螺絲)

將通用支架 (附螺絲) 安裝於口袋型槓桿式量錶的測桿安裝孔，可使量錶前端自由旋轉。因此，可用於銑床等工具機的加工物安裝及中心對位。亦可保護槓桿式量錶，免於意外撞擊。



■ 固定裝置



■ 鉤形扳手



F