# 518系列 高精度高度測定機 **QM-Height**

- ●實現同等級最高精度±(2.4+2.1 L/600) μm。
- ●BX型內建氣浮裝置,可輕鬆在平台上移動。
- ●清楚易讀且操作簡單的面板,單鍵操作即 可完成主要量測。
- ●使用4顆3號電池即可連續使用1,200小時, 非常持久,是對環境友善的環保商品。(亦 可使用4顆市售之鎳氫充電電池)



QMH-600BX

### ■規格

796 IH					
Code No.	518-240	518-242	518-244	518-246	
型號	QMH-350AX	QMH-600AX	QMH-350BX	QMH-600BX	
量測範圍(行程)	0~465 mm (350 mm)	0~715 mm (600 mm)	0~465 mm (350 mm)	0~715 mm (600 mm)	
最小顯示量	0.001/0.005 mm(可選擇)				
精度 指示精度※1	± (2.4+2.1 L/600) μm				
(20℃) 重複精度※1	2 σ ≦1.8 μm				
直角度(前後)※2(20℃	7 μm	12 µm	7 μm	12 µm	
導軌系統	滾動軸承				
驅動方式	手動(以手把驅動)				
檢出原理	電磁誘導式絕對式編碼器				
測定力	1.5±0.5 N				
資料輸出	數位/USB <sup>※3</sup>				
氣浮	無		有(但僅限移動)※4		
電源	3號鹼性電池×4個(標準附屬品)/AC轉換器(選購品) /支援鎳氫充電電池×4個 <sup>×5</sup>				
預估電池壽命※6	約1200小時(不使用氣浮時)				
)其旧电/巴詩叩	約90小時(使用氣浮時)				
本體重量	25 kg	29 kg	26 kg	30 kg	
外觀尺寸	行程350 mm機種:280 (W) ×273 (D) ×784 (H) mm 行程600 mm機種:280 (W) ×273 (D) ×1016 (H) mm				
使用溫度範圍(建議)	0~40 °C (10~30 °C)				
使用濕度範圍	20~80%RH(但無冷凝)				
保存溫度範圍	-10~50 °C				
保存濕度範圍	5~90 %RH (但無冷凝)				

#### ■適用

MeasurLink® ENABLED





#### ■量測範例

●高度量測




內徑量測 內徑量測






●振幅量測





# ■外觀尺寸圖



# ■配件(選購品**)**



## ●量測資料集中管理

零件No.	品名	
搭載數據記錄功能的小型印表機		
264-505	DP-1VA LOGGER	
936937	數位連接線(1 m)	
965014	數位連接線(2 m)	
06AFZ050	USB連接線(A-microB)	
量測資料輸入工具		
06AFM380D	USB輸入裝置(直接型) USB-ITN-D	
量測資料無線通訊系統		
02AZD730G	U-WAVE-T(發射部)(IP67機種)	
02AZD880G	U-WAVE-T(發射部)(蜂鳴器機種)	
02AZD790D	U-WAVE-T 專用連接線(標準用)	
02AZE140D	U-WAVE-T專用連接線(腳踏開關用)	
02AZD810D	U-WAVE-R 接收部	
02AZE990	U-WAVE 安裝板	
EXCEL專用量測資料收集軟體 USB-IT PAK V2.1		
量測數據管理系統 MeasurLink®		

### ●測針群

No.	零件No.	品名		
	深度量測用測針			
1	12AAC072	深度測針		
	特殊安裝架與特殊測針			
2	12AAA792	指示量錶夾		
3	12AAA793	安裝架(長型)		
	附ø5段式測針替換測針			
4	957265	ø20盤形測針		
(5)	957264	ø14盤形測針		
6	957261	ø2球形測針(同軸型)		
7	957262	ø3球形測針(同軸型)		
8	957263	ø4球形測針(同軸型)		
9	12AAA789	ø6球形測針(偏心軸型)		
10	12AAA788	ø4球形測針(偏心軸型)		
	AC變壓器			
	<b>06AFZ950JA</b> AD620JA			
	其他			
	05HZA143	9×9轉接器 (需搭配下列夾具使用)		
	05GZA033	止動夾具(9×9轉接器用)		
	05HZA144	6.35×12.7轉接器 (需搭配下列夾具使用)		
	901385	<b>01385</b>		
	05HZA173	劃線器**		
·····································				

※:為量測之用,無法用於劃線。註:依所使用的測針不同,於零點設定時可能需要塊規。

